

Charakteristika části akce obnovy: Oprava omítek a nátěru čtyř opěráků u vchodu na jižní straně kostela, restaurování kamenných krycích desek opěráků a oprava klempířských prvků.

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 200.046,- Kč

Výše požadovaného příspěvku: 180. 000 Kč tj. 90 % na celkové náklady

Vlastní podíl žadatele: 20.046,- Kč tj. 10% na celkových nákladech

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh.

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 100.000,- Kč

Jedná se o opravu nejvíce poškozené části fasády kostela sv. Jakuba v Nepomuku tj. oprava 4 pilířů (opěráků), restaurování kamenných architektonických článků fasády a rozbarvení opravené části fasády u vchodu na jižní straně kostela.

Kostel sv. Jakuba je nemovitou kulturní památkou s vysokou architektonickou hodnotou a současně je výraznou dominantou Města Nepomuk.

Jedná se o původně pozdně románský kostel z let 1142-1153, který byl vystavěn v místech kdysi samostatné vsi Přesanice (dnes západní okraj historické zástavby města Nepomuk). Presbytář kostela byl vystavěn ve slohu vyspělé cisterciácké rané gotiky na konci 13. stol., trojlodí je gotické z let 1360-1370. Kostel byl zrušen roku 1786 a do roku 1857 využíván jako sýpka. V letech 1859-1860 proběhla nákladná pseudogotická přestavba. Zvonice pochází z let 1780-1790.

V současnosti jsou vnější omítky včetně stavebních opěráků poškozeny povětrnostními vlivy. Pro ochranu vrchní části opěráků byl vypracován restaurátorský záměr na jejich ochranu. Byla navržena oprava vnějších omítek a provedení oplechování ploch namáhaných dešťovými srážkami. Oprava byla plánovaná na etapy, dle finančních možností vlastníka KP.

V roce 2011 bylo započato s opravou 2 nejvíce poškozených pilířů na západní straně kostela, s opravou dalších pilířů se pokračovalo i v roce 2013, 2014.

V roce 2015 byla provedena v III. etapě oprava omítek a nátěru 4 opěráků u vchodu na západní straně kostela včetně restaurování kamenných krycích desek těchto opěráků a oprava klempířských prvků.

Žádost č. 3 **č.j.: VED/528/2016-RaM**
ze dne 25.4.2016

Obec Čmelíny
Čmelíny 32, 335 01 Nepomuk

Název akce obnovy: Oprava střechy, zvonice a oken kaple Panny Marie ve Čmelínech

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 45676/4-259

Charakteristika části akce obnovy: Oprava střechy, zvonice a oken kaple.

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 210.000,- Kč

Výše požadovaného příspěvku: 100. 000,- Kč tj. 48 % na celkové náklady

Vlastní podíl žadatele: 110. 000,- Kč tj. 52 % na celkových nákladech

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 50.000,- Kč

Kaple z 2. pol. 19. století. Jedná se o zděnou omítanou (hnědý břízolit) stavbu obdélného půdorysu s trojbokým závěrem. Okna půlkruhově uzavřená, vchod obdobný, s plošnými rámy v lisénovém členění. Trojúhelníkový štít z něhož vystupuje hranolovitá zděná zvonička ve vrcholu s jehlancem, pobitým plechem. Střecha je sedlová, zakončena nad závěrem valbou, krytá drážkovými taškami. Návesní kaple je nemovitou kulturní památkou a přes povrchovou

úpravu fasád v závěru 20. století je kvalitním dokladem doznívání klasicismu ve vesnickém stavitelství.

Žádost č. 4 **č.j.: VED/529/2016-RaM**
ze dne 25.04.2016

Bohumil Němejc, Životice 12, 335 44
Marcela Roubalová, Klášterecká 204,
335 01 Nepomuk

Název akce obnovy: Lokální oprava štítové a uliční části fasády včetně nátěru

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 46509/4-389

Charakteristika části akce obnovy: Lokální oprava štítové a uliční části fasády včetně nátěru

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 96. 000,- Kč

Výše požadovaného příspěvku: 85. 000,- Kč tj. 88 % na celkové náklady

Vlastní podíl žadatele: 11.000,- Kč tj. 11 % na celkových nákladech

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 60.000,- Kč

Jedná se o nárožní přízemní obdélný zděný dům o 2 x 4 osách se štítem. Objekt zakrývá sedlová střecha krytá eternitovými šablonami. K severozápadnímu nároží přiléhá brána vjezdu na dvůr. Fasáda městského domu je hladká, omítaná. Objekt charakterizuje široké štítové průčelí obrácené do náměstíčka směrem ke kostelu. V přízemí této strany fasády se nacházejí nyní pouze dvě obdélná neorámovaná okna. Nad hlavní římsou krytou prejzy byl umístěn štít dělený zhruba uprostřed římsou na dvě podlaží. V přízemí najdeme pouze dvě obdélná (levé slepé) okna. V horní části je štít opatřen jedním oválným okénkem situovaným na výšku. Pravá strana štítu se jeví konvexně a volutově vykrajovaná, levá strana štítu je pak šikmo seříznutá. Bok do ulice k náměstí obsahuje čtyři okna bez orámování.

Brána vjezdu je prostý stlačeně zakončený oblouk v holé nečleněné omítané zdi s cihlovou stříškou. Vrata brány byla vyrobena z klasovitě skládaných prken. Vrata jsou dvoukřídlá (v pravém křídle se nacházejí dvířka pro pěší).

Městský dům č. p. 3 se spolu s dalšími domy, kostelem sv. Jakuba a arciděkanstvím podílí na utváření architektonického a urbanistického celku Přesanického náměstí a neodmyslitelně dotváří jeho charakter. Hodnotné jsou především dochované historické konstrukce a materiály, mezi něž patří souvrství historických omítek a nátěrů dochovaných na fasádách stavby, které jsou předmětem této žádosti. Fasády jsou totiž neoddelitelnou složkou kulturně-historických hodnot dané stavby.

Žádost č. 5 **č.j.: VED/552/2016-RaM**
ze dne 27.4.2016

Obec Oselce, Oselce 2, 335 46 Oselce
IČ 00257061

Název akce obnovy: Oprava střechy kaple sv. Markéty

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 21661/4-412

Charakteristika části akce obnovy: Záměrem vlastníka objektu je oprava střechy kaple – výměna poškozené krytiny bobrovky za novou krytinu bobrovku.

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 180. 000,- Kč

Výše požadovaného příspěvku: 120. 000,- Kč tj. 66 % na celkové náklady

Vlastní podíl žadatele: 60. 000,- Kč tj. 34% na celkových nákladech

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 50.000,- Kč

Kaple sv. Markéty postavená r. 1691 je situována na návrší na okraji lesa západně od vsi. Velká zděná omítaná stavba je takřka bez členění, vystavěná na ortogonálním půdorysu o délce strany 3,5 m. Střecha jehlancového tvaru je završena lucernou s makovicí a křížem. Vnitřek je prostý, zaklenutý plošší kalotou (klenba tvaru kulového vrchlíku). Na jižní straně je vchod s pravouhlým kamenným portálem, nad jehož římsou je deska s nápisem a aliančními znaky. Na východní a západní stěně kaple jsou polokruhová členěná okna bez orámování.

Barokní poutní kaple má centrální dispozici v této oblasti rozšířenou a ovlivňující podobu návesních zlidovělých kapliček ještě v 19. století. Kaple na návrší pohledově uplatňovaná je krajínotvorným prvkem s vysokou urbanistickou hodnotou. Hodnota kaple, kromě popsaných vazeb, spočívá především v její hmotě, historických konstrukcích, tradičních materiálech, dispozici a autentickém vzhledu, přičemž významnou památkovou hodnotu má i vstupní pravouhlý kamenný portál objektu s nápisem a aliančními znaky.

Žádost č. 6 č.j.: VED/553/2016-RaM
ze dne 28.4.2016

Římskokatolická farnost, Spálené Poříčí
332 04 Nezvěstice

Název akce obnovy: Kostel sv. Jana Křtitele v Čížkově – oprava krovu a střešní krytiny

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 15205/4-256

Charakteristika části akce obnovy: Oprava krovu a střešní krytiny.

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 89.988,- Kč

Výše požadovaného příspěvku: 80.000,- Kč tj. 90 % na celkové náklady

Vlastní podíl žadatele: 9.988,- Kč tj. 10% na celkových nákladech

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Komise předloženou žádost posoudila a v rámci vyhodnocení naléhavosti akce z hlediska zachování kulturně historické hodnoty kulturní památky i na výši spoluúčasti žadatelů nedoporučuje poskytnutí příspěvku v letošním roce.

Kostel původně gotický, přestavěn barok. v letech 1727 - 1735. Věž přistavěna v roce 1873. Rozlehlý, jednolodní s pravouhle zakončeným presbytářem se sakristií a oratoří na severní straně a s věží před záp. průčelím. Vnější členěn velkým řádem pásů v omítce, okna obdélná se segment. záklenky, některá v pravouhle zalamovaném rámování.

Střešní krytina lodi dožilá, na mnoha místech zatéká a tím trpí i krovová konstrukce. V roce 2004 a 2005 byla provedena oprava opěrné zdi podél silnice, v roce 2006 provedena oprava

střechy věže, 2008 opravena střecha nad vchodem do sakristie kostela. V roce 2011 bylo započato s opravou krovu a výměnou krytiny na lodi kostela a pokračovalo se i v roce 2012, 2014 a 2015.

Žádost č. 7 **č.j.: VED/554/2016-RaM**
ze dne 28.04.2016

CROWN ESTATES s.r.o.
Žinkovy č.p. 88

Název akce obnovy: Zámek Žinkovy č.p. 36 – provedení rekonstrukce barevného řešení schodiště a vstupního prostoru schodiště (místnost č. 101, 102, 202)

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 44947/4-534

Charakteristika části akce obnovy: Provedení obnovy původní polychromie povrchů stěn a plastických architektonických i dekorativních prvků vstupní haly a prostoru schodiště v západní části zámku formou rekonstrukce barevného řešení.

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 142.600,- Kč

Výše požadovaného příspěvku: 75. 000,- Kč tj. 53 % na celkové náklady

Vlastní podíl zadatele: 60. 000,- Kč tj. 42% na celkových nákladech

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 50.000,- Kč

Zámek Žinkovy je objekt s gotickým a renesančním jádrem, přestavěný barokně a následně v romantickém duchu v závěru 19. století, s kvalitními umělecko-řemeslnými detaily na fasádách i v interiéru. Areál zámku je zasazený do působivého prostředí krajinářského parku na pravém břehu rybníka Labuť, asi 1 km jihovýchodně od obce Žinkovy.

Zámek Žinkovy má od roku 2007 nového vlastníka a od roku 2008 prochází areál zámku celkovou opravou. Byla provedena celková oprava střechy, odvodnění objektu zámku, obnova inženýrských sítí. Rovněž zámecký park i hospodářské objekty v areálu zámku prošly obnovou. V prosinci 2012 byla zahájena obnova fasády zámku a vzhledem k tomu, že nedílnou součástí vnějšího pláště fasády jsou vitráže, polychromované štukové erby, kamenné sochy, kamenické prvky fasád, štukové figurální plastiky a reliéfy, kovové ciferníky věžních hodin a sgrafito, které vykazují výrazné výtvarné a umělecko řemeslné kvality je nutné, aby tyto práce prováděli restaurátoři s příslušnými povoleními Ministerstva kultury. Tímto bude zajištěn odborný přístup k jejich obnově a vyloučeno riziko jejich poškození nebo zničení laickými zásahy.

Tyto hodnotné prvky souvisí s přestavbou zámku významnými architekty Hermannem Helmerem a Ferdinandem Fellnerem po roce 1897. Jejich ateliér byl koncem 19. století jedním z nejvýznamnějších ve Vídni.

Drobné mladší korekce objektu v historizujícím duchu proběhly roku 1916, kdy byl zámek Žinkovy v majetku věhlasného průmyslníka Škody (Škodovy závody v Plzni). Tyto dílčí úpravy projektovala významná plzeňská stavební firma Muller a Kapsa.

provést obnovu původní polychromie povrchů stěn a plastických architektonických i dekorativních prvků vstupní haly a prostoru schodiště v západní části zámku, a to formou rekonstrukce barevného řešení. Prostory vstupní haly, schodiště a schodišťové haly tj. místnosti č. 101, 102 a 202 se nacházejí v jihozápadní části hlavní zámecké budovy a sloužily původně jako komunikace do zámeckého nádvoří. Vstupní prostor v přízemí je obdélného půdorysu, na straně vstupu zdobený portálem s plastickou výzdobou a na protilehlé straně pak

tělesem krbu. Prostor vlastního schodiště, navazujícího na vstupní halu je tvořen tělesem jednoramenného dřevěného a řezbářsky bohatě zdobeného schodiště do 1. patra zámku. Strop nad schodištěm tvoří čtyři pole křížové klenby s žebrovím s tradiční profilací, sbíhajícím se v plastických svornících s bohatým štukovým plastickým dekorem (vegetativní prvky, ovoce). Na stěnách přechází klenební systém v přípory v podobě bohaté štukové plastické výzdoby (vegetativní prvky, ovoce). Delší boční stěny schodiště jsou zdobeny opět plastickým štukovým dekorem, navazujícím na rytmus žebroví klenby. Tato dekorace evokuje gotický dekorativní systém v podobě plastické bosáže s navazujícími plochami vpadlých obdélných zrcadel, opatřených dekorativní malbou a rámovaných plastickým žebrovím. Celek výzdoby stěn ústí v plastické prvky ve formě fiál. Uvedená plastická dekorativní výzdoba prostoru byla opatřena v době vzniku bohatou polychromií ve velmi živých barvách, evokujících gotický sloh ve vnímání historizující architektury sklonku 19. století. Uvedená plastická výzdoba patří k nejzdařilejším a nejhodnotnějším realizacím historizující romantické přestavby zámku v Žinkovech, významově se rovnající původní výzdobě interiéru zámecké kaple a nejvýznamnějších zámeckých komnat.

Žádost č. 8 **č.j.: VED/560/2016-RaM**
ze dne 29.04.2016

Pavel Květoň
Kasejovice č.p. 36

Název akce obnovy: Oprava střechy

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 16556/4-321

Charakteristika části akce obnovy: Výměna krytiny a oprava poškozených částí krovu - část dvorní

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 160. 000,- Kč

Výše požadovaného příspěvku: 100. 000,- Kč tj. 62 % na celkové náklady

Vlastní podíl žadatele: 60.000,- Kč tj. 38 % na celkových nákladech

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 90.000,- Kč

Městský dům č. p. 36 je příkladem kvalitní architektury z počátku 19. století. Svou hmotou převyšuje okolní zástavbu a v dlouhé řadě domů při hlavní silnici tak vytváří dominantu. Dům prošel na konci 60. let 20. století stavebními úpravami, při kterých bylo pozměněno plastické členění hlavního průčelí domu.

Jedná se o jednopatrové stavení o 5 okenních osách s pásovou římsou, lisénovým členěním při nárožích a valbovou střechou, krytou taškami. Okna s rozeklanýma vlněným obrysem, s plošnou šambránou s ušima, v patře podokenní římsou. Vchod uprostřed půlkruhový s patkami oblouku a středním klenákem. Vrata dvoukřídlá s vrátky pro pěší. Fasádu ukončuje profilovaná korunní římsa. Střední chodba (původně průjezd) s pruskými plackami, místnosti valené s lunetami, patro plochostropé. Patrový dům zastřešený vysokou valbovou střechou krytou pálenými taškami bobrovkami. Konstrukce krovu je dvouetážová se dvěma úrovněmi hambalků a stojatých stolnic. Krokve při hřebeni střechy jsou značně poškozené a některé krokve byly v minulosti opatřeny příložkami. Stávající krytina je ve špatném stavu a je již nutná její výměna.

Vlastník domu provádí každoročně drobné opravy v rámci udržovacích prací.

V roce 2013 v rámci dotace prostřednictvím ORP byla provedena výměna 3 ks poškozených oken za okna nová. Na opravu střechy žádal vlastník v roce 2013 i 2014 z havarijního programu a z dotace PK, avšak neúspěšně. V roce 2015 vlastník objektu v rámci dotace prostřednictvím ORP započal s opravou střechy. Byla provedena velice kvalitně oprava střechy v části uliční.

V letošním roce hodlá vlastník v opravě střechy pokračovat (část dvorní).

Žádost č. 9 **č.j.: VED/559/2016-RaM**
ze dne 29.04.2016

Petra Belancová, Za Kostelem 566,
335 01 Nepomuk

Název akce obnovy: Městský dům č.p. 179 – oprava konstrukce střechy

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 41162/4-391

Charakteristika části akce obnovy: Oprava konstrukce střechy.

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 340.000,- Kč

Výše požadovaného příspěvku: 150.000,- Kč tj. 44 % na celkové náklady

Vlastní podíl žadatele: 190.000,- Kč tj. 56 % na celkových nákladech

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 100.000,- Kč

Jedná se o patrový objekt obdélného půdorysu, který je situovaný ve svahu, takže ze vstupní strany od jihu z ulice Jana Jakuba Ryby se jeví jako přízemní. Jedná se o zděný objekt ze smíšeného zdiva s převahou kamene. Fasáda domu je zmodernizovaná nyní ve spodní části odstraněná na holé zdivo do výše ca 1,5 m nad terémem. Okna ve všech podlažích i štítech jsou novodobá, dvoukřídlá se štukovým rámováním po stranách. Dům je zastřešen sedlovou střechou, která je u hlavního štítu orientovaného do náměstí zakončena polovalbou. Na jižní straně při vstupu je střecha s přesahem ca 1,2 m. Konstrukci krovu představuje archaický typ krovu na kobylu se zdvojenou vrcholovou vaznicí. Střecha je kryta eternitovými šablonami, které jsou v dnešní době již zašlé a lokálně poškozené. K záměru výměny střešní krytiny bylo zdejším odborem vydáno závazné stanovisko č.j. VED/146/2016-RaM dne 10.02.2016, které je pořád v platnosti.

Záměrem žadatele je oprava konstrukce krovu spočívající ve výměně některých nevyhovujících a poškozených krokví v rozsahu ca 35 %. Dále dojde k výměně části pozednice, která byla poškozena hnilobou díky zatékání, a to v rozsahu ca 50 %.

Jedná se o příklad městského domu z počátku 18. století, který též sloužil jako nepomucká škola. Hodnotné jsou především dochované historické konstrukce jako například archaický typ krovu na kobylu, který je pro tuto oblast typický, dále pak konstrukce kleneb dochovaných v interiéru domu. Městský dům č.p. 179 se spolu s dalšími domy, kostelem sv. Jakuba a arciděkanstvím podílí na utváření architektonického urbanistického celku Přesaničského náměstí a neodmyslitelně dotváří jeho charakter.

Návrh na přidělení příspěvků ORP Nepomuk – 2016

	Obec	Žadatel	Typ žadatele (FO, PO, církev, obec, kraj)	Památká	Název akce obnovy	Návrh na přidělení příspěvku (v tis. Kč)
1	Nepomuk	Petr Kočár Romana Kočárová Kokořov 2	FO	Městský dům č.p. 30	Výměna vrat a trámů nad stodolou	50
2	Nepomuk	ŘKF arciděkanství Nepomuk, Přesanické nám.1	Církev	Kostel sv. Jakuba	Oprava venkovních omítek kostela	100
3	Čmelíny	Obec Čmelíny Čmelíny 32	Obec	Kaple Panny Marie	Oprava střechy, zvonice a oken	50
4	Nepomuk	Bohumil Němejc Životice 12 Marcela Roubalová Nepomuk 204	FO	Městský dům č.p. 3	Lokální oprava štítové a uliční části fasády včetně nátěru	60
5	Oselce	Obec Oselce Oselce 2	Obec	Kaple sv. Markéty	Oprava střechy	50
6	Čížkov	Římskokatolická farnost Spálené Poříčí	Církev	Kostel sv. Jana Křtitele	Oprava krovu, střešní krytiny	-
7	Žinkovy	CROWN ESTATES s.r.o. Žinkovy 88	PO	Areál zámku č.p. 36	Obnova původní polychromie povrchů stěn a plastických architektonických i dekorativních prvků	50
8	Kasejovice	Pavel Květoň Kasejovice 36	FO	Městský dům č.p. 36	Oprava střechy – dvorní část	90
9	Nepomuk	Petra Belancová Nepomuk 566	FO	Městský dům č.p. 179	Oprava konstrukce krovu	100
					Celkem	555

Přidělená kvóta Ministerstvem kultury na rok 2016 pro ORP Nepomuk je 555.000,- Kč