

**Žádosti o přidělení příspěvků v rámci programu ORP 2017**  
**(příloha k zápisu z jednání komise PP ze dne 11.05.2017)**

**Žádost č. 1**      **č.j.: VED/522/2017-RaM**  
**ze dne 30.03.2017**

**Pavel Květoň**  
**Kasejovice č.p. 36**

**Název akce obnovy:** Oprava střechy

**Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR:** 16556/4-321

**Charakteristika části akce obnovy:** Výměna krytiny a oprava poškozených částí krovu - část severovýchodní – poslední etapa opravy

**Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost:** 158. 000,- Kč

**Výše požadovaného příspěvku:** 120. 000,- Kč tj. 76 % na celkové náklady

**Vlastní podíl žadatele:** 38.000,- Kč tj. 24 % na celkových nákladech

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 120.000,- Kč

Městský dům č. p. 36 je příkladem kvalitní architektury z počátku 19. století. Svou hmotou převyšuje okolní zástavbu a v dlouhé řadě domů při hlavní silnici tak vytváří dominantu. Dům prošel na konci 60. let 20. století stavebními úpravami, při kterých bylo pozměněno plastické členění hlavního průčelí domu.

Jedná se o jednopatrové stavení o 5 okenních osách s pásovou římsou, lisénovým členěním při nárožích a valbovou střechou, krytou taškami. Okna s rozeklanýma vlněným obrysem, s plošnou šambránou s ušima, v patře podokenní římsou. Vchod uprostřed půlkruhový s patkami oblouku a středním klenákem. Vrata dvoukřídlá s vrátky pro pěší. Fasádu ukončuje profilovaná korunní římsa. Střední chodba (původně průjezd) s pruskými plackami, místnosti valené s lunetami, patro plochostropé. Patrový dům zastřešený vysokou valbovou střechou krytou pálenými taškami bobrovkami. Konstrukce krovu je dvou etážová se dvěma úrovněmi hambalků a stojatých stolnic. Krokve při hřebeni střechy jsou značně poškozené a některé krokve byly v minulosti opatřeny příložkami. Stávající krytina je ve špatném stavu a je již nutná její výměna.

Vlastník domu provádí každoročně drobné opravy v rámci udržovacích prací.

V roce 2013 v rámci dotace prostřednictvím ORP byla provedena výměna 3 ks poškozených oken za okna nová. Na opravu střechy žádal vlastník v roce 2013 i 2014 z havarijního programu a z dotace PK, avšak neúspěšně. V roce 2015 vlastník objektu v rámci dotace prostřednictvím ORP započal s opravou střechy. Byla provedena kvalitně oprava střechy v části uliční (1. etapa). V roce 2016 se v opravě pokračovalo a byla provedena část dvorní z dotace ORP a část severozápadní z dotace Plzeňského kraje. V letošním roce se jedná o poslední etapu opravy střechy a krovu a to část severovýchodní.

**Žádost č. 2**

**č.j.: VED/547/2017-RaM  
ze dne 5.4.2017**

**Římskokatolická farnost, arciděkanství  
Nepomuk, Nepomuk 1, 335 01 Nepomuk**

**Název akce obnovy:** Oprava venkovního soklu, restaurování ostění a kamenného lemu soklu kostela sv. Jakuba v Nepomuku

**Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR:** 46276/4-378

**Charakteristika části akce obnovy:** Oprava soklu, restaurování ostění portálu a kamenného lemu soklu na jižní straně kostela sv. Jakuba

**Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost:** 198.987,- Kč

**Výše požadovaného příspěvku:** 140.000 Kč tj. 90 % na celkové náklady

**Vlastní podíl žadatele:** 58.987,- Kč tj. 10% na celkových nákladech

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh.

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 140.000,- Kč

Jedná se o další etapu opravy poškozené fasády kostela sv. Jakuba v Nepomuku tj. oprava venkovního soklu, restaurování ostění portálu a kamenného lemu soklu na jižní straně kostela. Kostel sv. Jakuba je nemovitou kulturní památkou s vysokou architektonickou hodnotou a současně je výraznou dominantou Města Nepomuk.

Jedná se o původně pozdně románský kostel z let 1142-1153, který byl vystavěn v místech kdysi samostatné vsi Přesanice (dnes západní okraj historické zástavby města Nepomuk). Presbytář kostela byl vystavěn ve slohu vyspělé cisterciácké rané gotiky na konci 13. stol., trojlodí je gotické z let 1360-1370. Kostel byl zrušen roku 1786 a do roku 1857 využíván jako sýpka. V letech 1859-1860 proběhla nákladná pseudogotická přestavba. Zvonice pochází z let 1780-1790.

V současnosti jsou již vnější omítky včetně stavebních opěráků, které byly značně poškozeny povětrnostními vlivy opraveny na základě restaurátorského záměru. V rámci dalších etap opravy, dle finančních možností vlastníka KP bylo provedeno oplechování ploch olověným plechem na opěrácích.

V roce 2011 bylo započato s opravou 2 nejvíce poškozených pilířů na západní straně kostela, s opravou dalších pilířů se pokračovalo i v roce 2013, 2014.

V roce 2015 byla provedena v III. etapě oprava omítek a nátěru 4 opěráků u vchodu na západní straně kostela včetně restaurování kamenných krycích desek těchto opěráků a oprava klempířských prvků.

V loňském roce proběhla oprava omítek a nátěru čtyř opěráků na jižní straně kostela.

V letošním roce práce navazují na jižní straně kostela a jedná se o opravu soklu, restaurování ostění portálu a kamenného lemu soklu dle restaurátorského záměru.

**Žádost č. 3**

**č.j.: VED/585/2017-RaM  
ze dne 18.4.2017**

**Pavla Kalejová  
Žákava 42, 332 04 Nezvěstice**

**Název akce obnovy:** Oprava krovu, krytiny a komína správní budovy č.p. 77, bývalých železáren ve Dvorci

**Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR:** 37571/4-393

**Charakteristika části akce obnovy:** Oprava krovu, krytiny a komína

**Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost:** 150.000,- Kč

**Výše požadovaného příspěvku:** 135. 000,- Kč tj. 90 % na celkové náklady

**Vlastní podíl žadatele:** 15.000,- Kč tj. 10 % na celkových nákladech



Žádost není kompletní, žadatel nedoložil podrobný položkový rozpočet a aktuální výpis z bankovního účtu. Z přiloženého položkového rozpočtu nelze posoudit celkový rozsah záměru obnovy kulturní památky pro rok 2017.

Komise předloženou žádost posoudila a nedoporučuje poskytnutí příspěvku letošním roce.

Bývalá správní budova č.p. 77 je součástí areálu bývalé železářské hutě. Areál se skládá z kolny a budov železáren I. a II. Jednopodlažní, zděná budova č.p. 77 byla postavena na konci 18. století nebo v průběhu 1. poloviny 19. století na obdélném půdorysu s podélnou osou ve směru sever – jih. Při východním průčelí vystupuje obdélný přístavek s předsíní, krytý pultovou střechou. Bývalá správní budova má mansardovou valbovou střechu s profilovanou mansardovou římsou. Jako krytina jsou použity pálené tašky bobrovky položené na hustém laťování. Při obou koncích hřebene se nachází hranolový komín s drobnou římsou. Střecha je nesena hambalkovým krovem se stojatými stolicemi, který je v současné době poškozen v důsledku dlouhodobého neudržování objektu, dožívání krytiny a také nárazu nákladního automobilu do jihovýchodního nároží objektu. V těsné blízkosti objektu zde prochází komunikace. Zároveň v těchto místech došlo k výraznému navýšení terénu, který dosahuje místy téměř do úrovně okenního parapetu. To je zdrojem nadměrného zavlhání zdiva v této části objektu.

Objekt od roku 2015 změnil vlastníka, který má zájem opravit poškozené části krovu a krytiny. Téhož roku vlastník KP obdržel příspěvek na opravu krovu, krytiny a klempířských prvků. Akce opravy krovu nebyla kvalitní. Zhotovitel, který tesařské práce prováděl, neměl dostatek zkušeností s opravou KP. Problémy byly také s vyúčtováním dotace.

V roce 2016 vlastník opět žádal o dotace na opravu krovu a krytiny, avšak vzhledem ke skutečnosti, že žádost byla doručena po daném termínu z toho důvodu byla vyřazena z hodnocení KPP. V letošním roce je záměrem žadatele v opravě pokračovat, především opravou poškozených částí krovu a opravou komína.

**Žádost č. 4      č.j.: VED/607/2017-RaM**  
**ze dne 26.04.2017**

**Obec Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41**

**Název akce obnovy:** Restaurování sochy Panny Marie Immaculaty

**Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR:** 47606/4-4201

**Charakteristika části akce obnovy:** Restaurování sochy Panny Marie Immaculaty

**Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost:** 84. 400,- Kč

**Výše požadovaného příspěvku:** 75. 000,- Kč tj. 88 % na celkové náklady

**Vlastní podíl žadatele:** 9.400,- Kč tj. 11 % na celkových nákladech

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 75.000,- Kč

Jedná se o poměrně kvalitní barokní sochařskou práci regionální úrovně pocházející zřejmě z období druhé poloviny 18. století. Materiálem sochy je střednězrný pískovec, materiálem jednoduchého hranolového podstavce žula místní provenience. Socha Panny Marie Immaculaty je jednou z celkem tří soch rozmístěných současně v řadě středem návsi. Na jednom stupni stojí masivní vysoký hranolový podstavec s patkou a římsou. Na podstavci je umístěna socha Panny Marie v obvyklém ikonografickém typu Immaculaty. Ruce Panny



Marie jsou sepjaty před hrudí, tvář pozvednuta k nebesům. Kolem hlavy měla Panna Marie svatozář s dvanácti hvězdami.

Poslední restaurování proběhlo před jednadvaceti lety, což je v případě sochařských památek velmi dlouhá doba. Na soše jsou patrné rozsáhlé starší doplňky. Materiál kamene je pod nimi velmi intenzivně zvětralý, na dotyk dochází k odrolení. Na některých místech již dochází k odpadávání doplňků i s částí originální modelace, zejména na spodní části sepjatých rukou. Na několika místech jsou viditelné praskliny, jak na doplňcích, tak na modelaci sochy i podstavce. Povrch kamene je intenzivně biologicky napaden, objevují se lišejníky a mechy. V dešťových stínech dochází k usazování sádrovce, vytvářejícího zde krusty. Na exponovaných místech tvoří nečistoty tmavé depozity. Spárování podstavce a souvisejících dílů je dožilé. Svatozář Panny Marie zcela chybí.

**Žádost č. 5      č.j.: VED/522/2016-RaM**  
**ze dne 22.4.2016**

**Petr a Romana Kočárovi**  
**Kokořov 2, 335 01 Nepomuk**

**Název akce obnovy:** Oprava střechy a krovu hospodářské budovy - městský dům č.p. 30 v Nepomuku

**Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR:** 105122

**Charakteristika části akce obnovy:** Oprava střechy a krovu hospodářské budovy.

**Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost:** 88. 000,- Kč

**Výše požadovaného příspěvku:** 79.000,- Kč tj. 90 % na celkové náklady

**Vlastní podíl žadatele:** 9.000,- Kč tj. 10 % na celkových nákladech

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 79.000,- Kč

Jedná se o barokní přízemní městský dům s polovalbovou střechou, s nevelkým dvorem obklopeným hospodářskými budovami z počátku 18. stol., stodola z roku 1868, chlév s prádelnou z přelomu 19. a 20. století. Dům se vyznačuje jednoduchým průčelím s dveřmi na půdu ve středu štítu, po jejichž stranách se nachází dvojice okének. Je příkladem typické zástavby města Nepomuk v 18. a 19. století.

Dům je vyklizen a probíhá rekonstrukce. Stodola staticky zajištěna (v roce 2014 proběhla rekonstrukce havarijního stavu jižní stěny a oprava střechy). Vrata stodoly musela být demontována v roce 2013 z důvodu napadení dřevomorkou. Trámy nad vraty stodoly jsou chemicky ošetřeny a provizorně zajištěny.

V loňském roce byla provedena výměna vrat stodoly za kopii vyrobenou podle původní předlohy (základní dokumentaci původních vrat se zaměřením a fotodokumentací provedla firma Jiří Čermák ze Spáleného Poříčí v roce 2014). Vrata vyrobená v původní červenohnědé barvě s využitím původních prvků kování. Na stodole byla ještě provedena výměna trámů probíhajících nad otvorem pro vrata, které byly při minulé opravě (v roce 2014) jen provizorně zajištěny a chemicky ošetřeny. Trámy provedeny ve shodném profilu s dosavadním trámem a povrch hrubě ohoblován. Součástí prací bude i lokální oprava střešní krytiny nad vraty a v přilehlém severovýchodním rohu střechy stodoly v rozsahu do 5 m<sup>2</sup>.

V letošním roce práce pokračují na obnově této kulturní památky. Záměrem vlastníků je oprava střechy a krovu hospodářské budovy (chléva). Oprava střešní krytiny bude provedena přeložením (v rozsahu cca 25 m<sup>2</sup>) a lokálním doplněním novou střešní krytinou včetně latí.



Typ nové krytiny bude respektovat stávající stav tj. bobrovky na dvojité laťování. Klempířské doplňky budou použity pouze v části, kde střecha hosp. budovy přiléhá ke štítu domu. Štítová strana střechy bude opět položena „na maltu“ v délce cca 5m. Oprava krovu bude spočívat v doplnění poškozených částí pozednice a krokví ve stávajícím krovu. Krokve a pozednice budou tesařsky opraveny protézováním stejné délky a dimenze. Nové části krovu budou povrchově upraveny ohoblováním a ošetřeny fungicidním/insekticidním nátěrem.

**Žádost č. 6**    **č.j.: VED/613/2017-RaM**  
**ze dne 27.4.2017**

**Římskokatolická farnost, Spálené Poříčí**  
**332 04 Nezvěstice**

**Název akce obnovy:** Kostel sv. Jana Křtitele v Čížkově – oprava krovu a střešní krytiny  
**Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR:** 15205/4-256

**Charakteristika části akce obnovy:** Oprava krovu a střešní krytiny

**Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost:** 185.003,- Kč

**Výše požadovaného příspěvku:** 164.000,- Kč tj. 89 % na celkové náklady

**Vlastní podíl žadatele:** 21.003,- Kč tj. 11% na celkových nákladech

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 164.000,- Kč

Kostel původně gotický, přestavěn barok. v letech 1727 - 1735. Věž přistavěna v roce 1873. Rozlehlý, jednolodní s pravoúhle zakončeným presbytářem se sakristií a oratoří na severní straně a s věží před záp. průčelím. Vnější členění velkým řádem pásů v omítce, okna obdélná se segment.záklenky, některá v pravoúhle zalamovaném rámování.

Střešní krytina lodi dožilá, na mnoha místech zatéká a tím trpí i krovová konstrukce. V roce 2004 a 2005 byla provedena oprava opěrné zdi podél silnice, v roce 2006 provedena oprava střechy věže, 2008 opravena střecha nad vchodem do sakristie kostela. V roce 2011 bylo započato s opravou krovu a výměnou krytiny na lodi kostela a pokračovalo se i v roce 2012, 2014 a 2015. V loňském roce žadatel neobdržel příspěvek na opravu střechy a krovu.

Záměrem vlastníka KP v letošním roce je pokračovat v opravě střechy a krovu kostela a to na severní straně hlavní lodi.

## **Návrh na přidělení příspěvků ORP Nepomuk – 2017**

|          | <b>Obec</b> | <b>Žadatel</b>                | <b>Typ žadatele (FO, PO, církev, obec, kraj)</b> | <b>Památk</b>       | <b>Název akce obnovy</b>             | <b>Návrh na přidělení příspěvku (v tis. Kč)</b> |
|----------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Kasejovice  | Pavel Květoň<br>Kasejovice 36 | FO                                               | Městský dům č.p. 36 | Oprava střechy – severovýchodní část | 120                                             |
| <b>2</b> | Nepomuk     | ŘKF<br>arciděkanství          | Církev                                           | Kostel sv. Jakuba   | Oprava soklu, restaurování ostění    | 140                                             |

|   |         |                                               |        |                                                 |                                                 |     |
|---|---------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
|   |         | Nepomuk,<br>Přesnické nám.1                   |        |                                                 | portálu a<br>kamenného lemu<br>soklu            |     |
| 3 | Dvorec  | Pavla Kalejová<br>Žákava 42                   | FO     | Správní budova<br>č.p. 77 bývalých<br>železáren | Oprava krovu,<br>krytiny a komína               | -   |
| 4 | Vrčeň   | Obec Vrčeň<br>Vrčeň 1                         | Obec   | Socha Panny<br>Marie Immaculaty                 | Restaurování<br>sochy                           | 75  |
| 5 | Nepomuk | Petr Kočár<br>Romana<br>Kočárová<br>Kokořov 2 | FO     | Městský dům č.p.<br>30                          | Oprava střechy a<br>krovu hospodářské<br>budovy | 79  |
| 6 | Čížkov  | Římskokatolická<br>farnost<br>Spálené Poříčí  | Církev | Kostel sv. Jana<br>Křtitele                     | Oprava krovu,<br>střešní krytiny                | 164 |
|   |         |                                               |        |                                                 |                                                 |     |
|   |         |                                               |        |                                                 | CELKEM                                          | 578 |
|   |         |                                               |        |                                                 |                                                 |     |

**Přidělená kvóta Ministerstvem kultury na rok 2017 pro ORP Nepomuk  
je 578.000,- Kč**